

Số: /TB-YHCT

Thái Nguyên, ngày tháng 11 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc mời đơn vị tham gia kiểm tra hiện trạng thiết bị y tế của Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị y tế

Căn cứ Phiếu báo hỏng thiết bị y tế của khoa XN-CDHA ngày 28/11/2025;

Căn cứ Biên bản kiểm tra hiện trạng thiết bị của khoa Dược ngày 28/11/2025;

Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên có kế hoạch sửa chữa Hệ thống chụp X quang năm 2025.

Để đánh giá cụ thể hiện trạng của thiết bị y tế, Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên trân trọng kính mời các đơn vị sửa chữa thiết bị y tế có mặt tại Bệnh viện để kiểm tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp khắc phục, sửa chữa đảm bảo thiết bị hoạt động bình thường, nội dung cụ thể trong Phụ lục đính kèm.

Khi nhận được thông báo này, các đơn vị căn cứ năng lực, kinh nghiệm của mình có nhu cầu tham gia đề nghị có mặt tại Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên (Địa chỉ: Tổ 9 - Đường Quang Trung - Phường Quyết Thắng - tỉnh Thái Nguyên) trước ngày 01/12/2025 để làm việc.

Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Giám đốc;
- Phòng KHTH (để đăng tin);
- Lưu: VT, Dược.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trần Thanh Bình

PHỤ LỤC TÌNH TRẠNG SƠ BỘ HIỆN TẠI CỦA THIẾT BỊ Y TẾ

(Kèm theo Thông báo số: /TB-YHCT ngày / /2025)

TT	Tên thiết bị	ĐVT	Số lượng	Model	Xuất xứ	Thời gian sử dụng	Bộ phận sử dụng	Tình trạng sơ bộ hiện tại
1	Hệ thống chụp X quang	Hệ thống	01	UD150L-40E/ UD150L-40F	Shimadzu – Nhật Bản	2018 - 2025	Khoa XN-CDHA	Máy không chụp được